

АКТ
обследования дворовой территории многоквартирного дома

"01" ноября 2017 года

город Архангельск

46
**КОПИЯ
ВЕРНА**

Собственники квартир многоквартирного жилого дома Коптяев С.В., Драчев Д.А.
Аникиев Н.В., Быков П.В.

произвели обследование дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Архангельск, пр.Обводный канал,67/ул.Попова,42.

Обследованием на месте установлены следующие дефекты:

1. Дорожное покрытие на участке, расположенным возле 1 подъезда жилого дома находится в аварийном состоянии. Ввиду просадки грунтов основания произошла деформация дорожного полотна в результате чего произошло нарушение водоотведения по рельефу. Дождевые стоки не отводятся в дождеприемный колодец ливневой канализации, а накапливаются на поверхности покрытия. Необходимо выполнить реконструкцию дорожного покрытия для обеспечения нормального водоотведения с территории прилегающей к зданию, а также выполнить работы по понижению горловин существующих колодцев.
2. Участок дорожного и пешеходного покрытия расположенного со стороны пр. Обводный канал вдоль здания, от ул. Попова в сторону ул. Воскресенской, находится в аварийном состоянии. В связи с просадкой грунтов произошла деформация дорожного полотна. В результате чего произошло нарушение водоотведения. Дождевые стоки не отводятся и накапливаются на поверхности покрытия. Необходимо выполнить реконструкцию дорожного покрытия для обеспечения нормального водоотведения с территории прилегающей к зданию, а также выполнить работы по понижению горловин существующих колодцев.
3. Вследствие просадки грунтов и разности основания покрытия и колодцев, вокруг существующих колодцев инженерных сетей, произошла деформация дорожного покрытия. Необходимо выполнить реконструкцию дорожного покрытия для обеспечения нормального водоотведения с территории прилегающей к зданию, а также выполнить работы по понижению горловин существующих колодцев для приведения их в один уровень с реконструированным дорожным покрытием.
4. Бордюрный камень вдоль проезда, в отдельных местах треснул, местами разрушился, наблюдается коррозия соединяющей арматуры.
5. Считаем целесообразным выполнить благоустройство между детской площадкой гаражом и трансформаторной подстанцией, с устройством на этом месте твердого дорожного покрытия.
6. Для улучшения безопасности игр детей и поддержания чистоты, а также для снижения расходов на текущую эксплуатацию детской площадки и поддержания ее в надлежащем виде, считаем целесообразным выполнить реконструкцию детской площадки с устройством безопасного покрытия из резиновой крошки по жесткому подстилающему слою.
7. Для сокращения образующегося на придомовой территории смета, а также для обеспечения ее эстетичного вида, следует выполнить озеленение на всех участках придомовой территории за исключением участков с твердыми покрытиями. Данные участки необходимо защитить от вытаптывания и выноса грязи невысоким металлическим ограждением по периметру озеленения.
8. Отмостка здания находится в аварийном состоянии, нарушена ее целостность, местами разрушена. Местами наблюдается зависание, ввиду просадки грунта под отмосткой, вследствие происходит затекание дождевых и талых вод под здание. В результате просадки грунтов основания, отмостка просела от проектной отметки от 20 до 50 см.
9. Тротуары на внутри дворовой территории из-за просадок основания имеют завышенные уклоны, местами образовались выемки где стоит вода. Необходимо выравнивание основания с перекладкой тротуарной плитки с устройством уклона в сторону проезда.
10. Установить малые архитектурные формы для велопарковки в районе 3 подъезда.

№ п/п	Наименование видов работ по благоустройству	Объем		отметка о необходимости проведения работ по благоустройству (заполняется <u>должностным</u> <u>личом</u> администрации территориального округа)
		Всего	В т.ч. требует ремонта	

Минимальный перечень

1.	Ремонт дворовых проездов	763 м ²	763 м ²	кесок
----	--------------------------	--------------------	--------------------	-------

Дополнительный перечень (перечислить)

1.	Проезд к территориям, прилегающим к МКД			
2.	Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой)	760 м ²	760 м ²	кесок
3.	Установка бордюрных камней - БР100.30.15 - БР100.20.8	140 п.м. 230 п.м.	90 п.м. 230 п.м.	кесок
4.	Устройство гостевой стоянки с асфальтобетонным основанием	700 м ²		кесок
5.	Оборудование детской (игровой)площадки	280 м ²		кесок
6.	Озеленение территории (деревья ,кустарники ,клумбы)	1770 м ²	1770 м ²	кесок
7.	Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб	210 п.м.		кесок
8.	Устройство велопарковки	1 место		кесок
9.	Ремонт отмостки	160 м ²	160 м ²	кесок
10.	Опуск горловин колодцев инженерных сетей	10 шт.	10 шт.	кесок
11.	Устройство дождеприемных колодцев ливневой канализации	2 шт.		кесок

Представители собственников жилья:

Коптяев С.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

Драчев Д.А.
(подпись) (Ф.И.О.)

Аникиева Н.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

Быкова П.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

Г. сн. со одеса
благоустройства и
НКХ Рай(ЧГ благоустро
адеи от. отр.

**КОПИЯ
ВЕРНА**

Представитель управляющей организации (ПЖСК «На Обводном»):

Коптяев С.В. (подпись)



№ п/п	Наименование видов работ по благоустройству	Объем		отметка в необходимость проведения рабо- т по благоустройству (заполняется должностным лицом администрации территориальной округа)
		Всего	В т.ч. требует ремонта	

Минимальный перечень


1.	Ремонт дворовых проездов	763 м ²	763 м ²	необходим
----	--------------------------	--------------------	--------------------	-----------

Дополнительный перечень (перечислить)

1.	Проезд к территориям, прилегающим к МКД			
2.	Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой)	760 м ²	760 м ²	необходим
3.	Установка бордюрных камней - БР100.30.15 - БР100.20.8	140 п.м. 230 п.м.	90 п.м. 230 п.м.	необходим
4.	Устройство гостевой стоянки с асфальтобетонным основанием	700 м ²		необходим
5.	Оборудование детской (игровой)площадки	280 м ²		необходим
6.	Озеленение территории (деревья ,кустарники ,клумбы)	1770 м ²	1770 м ²	необходим
7.	Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб	210 п.м.		необходим
8.	Устройство велопарковки	1 место		необходим
9.	Ремонт отмостки	160 м ²	160 м ²	необходим
10.	Опуск горловин колодцев инженерных сетей	10 шт.	10 шт.	необходим
11.	Устройство дождеприемных колодцев ливневой канализации	2 шт.		необходим

Представители собственников жилья:


 Коптяев С.В.
 (Ф.И.О.)


 Драчев Д.А.
 (Ф.И.О.)


 Аникиева Н.В.
 (Ф.И.О.)


 Быкова П.В.
 (Ф.И.О.)

Г. сп. сд. одесма
облагоустройства и
ИКХР разг (НС Гагарину)
адм. Ок. оп.

КОПИЯ
ВЕРНА

Представитель управляющей организации (ПЖСК «На Обводном»):


 Коптяев С.В. (подпись)