






АКТ
обследования дворовой территории многоквартирных домов

"29" сентября 2017 года

город Архангельск

Наименование участника отбора (ФИО): Колодкина Елена Вадимовна, Смирнова Валентина Алексеевна, Лисицын Игорь Леонидович
произвели обследование дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Архангельск, улица Орджоникидзе, дом N 8, корпус 1.

Обследованием на месте установлены следующие дефекты:

№ п/п	Наименование видов работ по благоустройству	Объем		отметка о необходимости проведения работ по благоустройству (заполняется должностным лицом администрации территориального округа)
		Всего	В т.ч. требует ремонта	
Минимальный перечень				
1.	Ремонт дворовых проездов	369,61 м2	369,61 м2	
Дополнительный перечень (перечислить)				
1.	Установка бортовых камней бетонных	196 шт.	196 шт.	
2.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 25 см.	6 шт.	6 шт.	
3.	Демонтаж чугунных люков	6 шт.	6 шт.	
4.	Установка люков	6 шт.	6 шт.	

Представители собственников жилья:





Колодкина Елена Вадимовна

Смирнова Валентина Алексеевна

Лисицын Игорь Леонидович

*максимально возможное
объемное обследование
В.А. Романов*

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель управляющей организации (ТСЖ, ЖК, ЖСПК):

